






Ansteigende Ablassleitung



Ansicht von C



Wartungsklappe



Separater Einbau

Geschlossener Einbau